



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 555/RS/39/79/E/2987

19.7.2018
Roma, data del protocollo

OGGETTO: Trasferimento delle strutture sanitarie dal Compendio "Ferdinando di Savoia" al Compendio di "Sant'Eusebio" in Piazza Vittorio entro il 30 giugno 2018.

ALLA SEGRETERIA GENERALE
FSP POLIZIA DI STATO – già UGL Polizia di Stato – ES-LS = ROMA =
(Rif. Comunicato del 12/06/2018)

Punto per punto, con riferimento al comunicato a margine indicato, la Direzione Centrale di Sanità ha rappresentato che il servizio di primo soccorso presso il compendio "Ferdinando di Savoia" è attivo e permarrà presso tale struttura fino alla ufficiale riorganizzazione della Direzione Centrale di Sanità, che prevede un Ufficio Sanitario dedicato, di livello dirigenziale, con personale medico di supporto.

Relativamente all'istituzione di un "Ufficio Passi" è stato espresso, per quanto di competenza, parere favorevole al progetto e deve essere bandita a breve la relativa gara d'appalto per la realizzazione delle opere necessarie.

In merito a quanto segnalato circa il Centro Clinico di Medicina Legale e Medicina Preventiva è stato riferito che le attrezzature sanitarie, così come i punti di accesso rete, elettricità e punti acqua, sono state ubicate dove indicato dal personale del suddetto Centro.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

I segni di umidità, muffe e quant'altro segnalato sono circoscritte ad isolati locali e gli interventi di ripristino sono in atto o programmati nel più breve tempo possibile.

Le infiltrazioni d'acqua del locale farmacia sono state già oggetto di sopralluogo per la programmazione degli interventi tecnici che saranno eseguiti nel più breve tempo possibile.

L'accesso ai bagni della zona "box ecografia" prevede che gli stessi siano fruibili sia dal corridoio che dalle sale mediche, significando che la problematica segnalata è facilmente risolvibile permettendo l'accesso unicamente dalle sale mediche.

La serratura del bagno adiacente la Medicina della Sport e le Selezioni Speciali sarà, a breve, oggetto d'intervento tecnico per la risoluzione del problema.

Per quanto attiene alle stanze assegnate al Primo Dirigente medico, Vice Consigliere Ministeriale, poiché lo stesso verrà destinato ad altro incarico, è stato già disposto che vengano liberate quanto prima, compatibilmente con i necessari tempi tecnici.

Sono in corso lavori per garantire il funzionamento dell'impianto di condizionamento anche nelle aree del Compendio ove ancora non funzionante, e tutti i servizi igienici sono completi e fruibili.

Nei locali destinati alla radiologia sono stati eseguiti i lavori per la realizzazione del bagno del corridoio, la sanificazione e la tinteggiatura delle pareti. Inoltre, sempre per la sezione di radiologia, non vi è l'obbligo di avere il sistema ris-pacs-discom, ma è obbligatoria l'archiviazione/disponibilità della



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

documentazione iconografica per almeno 10 anni¹. Tale sistema di informatizzazione ed archiviazione di bioimmagini è solo auspicato, previa valutazione costi benefici (costo indicativo 100.000 euro), dalle linee guida della conferenza permanente Stato-Regioni del 4.4.2012 «*per la dematerializzazione della documentazione clinica in diagnostica per immagini*», in modo da ottimizzare le prestazioni diagnostiche. In considerazione della mole e tipologia di lavoro, al momento non è stato ritenuto opportuno il suo acquisto.

Lo stabilizzatore per la risonanza magnetica è in fase di acquisto e non appena sarà disponibile si procederà alla sostituzione di quello attuale.

Le workstations sono dispositivi informatici periferici di visualizzazione, elaborazione e stampa dei referti, il cui acquisto ed uso è parte integrante del sistema ris-pacs-discom, al momento non ritenuto necessario.

Attualmente le apparecchiature radiografiche sono collaudate e pronte per il loro utilizzo, il software è stato aggiornato e il personale tecnico di radiologia è stato formato con il corso obbligatorio di radioprotezione ex art. 7, comma 8, del D.lgs 187/2000.

E' stato riferito che non sembra opportuno attivare attività diagnostica della mammografia, per la quale si potrà fare riferimento a centri convenzionati, a causa degli degli standard qualitativi richiesti (numero di esami eseguiti per anno; costante aggiornamento del software ed hardware; disponibilità di eventuali esami di secondo livello da svolgere nell'immediatezza ad integrazione dell'esame radiologico).

¹ La normativa di riferimento non fa differenza fra la documentazione analogica e quella digitale, ai fini della conservazione ed archiviazione nel tempo.(d.lgs. 230/95-d.m.14.02.1997-circolare della sanità n.6/86 n.900.2ag.464/290 del 19.12.1986).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Le altre tematiche esposte, inerenti alla riorganizzazione della Direzione Centrale di Sanità, saranno oggetto di attenta valutazione da parte di tutti gli Uffici competenti.

In merito al Compendio di "Sant'Eusebio", è stato riferito che sebbene rilevate delle residue criticità, per le quali sono già state adottate le idonee misure correttive, le condizioni igienico strutturali degli Uffici cui era allocato il Servizio Operativo Centrale di Sanità, presso il Compendio "Ferdinando di Savoia», non consentivano più la prosecuzione dell'attività.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(De Bartolomeis)